



Société Nouvelle Centrair

BULLETIN DE SERVICE

N° 101-35 rév.3

PLANEURS SN CENTRAIR
101, 101A, 101P et 101AP

Page 1/1

OBJET : MODIFICATION PROGRAMME D'ENTRETIEN ET EVOLUTIONS MINEURES DU MANUEL D'ENTRETIEN

VALIDITÉ : Planeurs SN CENTRAIR 101, 101A, 101P et 101AP tous N° de série

BUT : Mise à jour documentaire pour améliorer le suivi du bon fonctionnement du planeur

APPLICATION : application au plus tard au 01/07/2016

DESCRIPTION :

La rédaction du manuel d'entretien planeurs SN CENTRAIR 101. 101A, 101P et 101AP a été revue.

Les pages ayant eu des modifications sur leur contenu correspondent aux pages Edition 2 révision 10.

Il est demandé de remplacer les manuels d'entretien existants par ce manuel Edition 2 révision 10 et de prendre en compte les évolutions correspondantes.

Ces évolutions seront obligatoires à partir de la date d'application de ce Bulletin de Service.

Société Nouvelle CENTRAIR

Aérodrome - 36300 LE BLANC
FRANCE

Tél. : 02.54.37.07.96 - Fax : 02.54.37.48.64

Edition du 01/10/2014
Rév.1 du 14/11/2014
Rév.2 du 27/03/2015
Rév.3 du 20/04/2016

Classification



Impératif



Recommandé



Pour information